

SÍDLIŠTĚ A

1. 6. 2026

1. Klášterecká 1294 (věžák) - parkování mimo vyznačená místa (za žlutou čarou) v obytné zóně, auta bývají na chodníku před bývalým vchodem do nábytku – MP to neřeší.
2. Lze nainstalovat fotopasti k popelnicovým stáním? Lidé tam odkládají nábytek.
3. Dvořákova 1121, 1123 – je možné vybudovat uzamykatelné popelnicové stání? (kvůli bezdomovcům a nepořádku)
4. Přidat odpadkové koše k volejbalovému hřišti nad Albertem.
5. Rafanda vnitroblok – místo části zelené plochy vybudovat parkoviště.
6. Zákaz parkování velkých vozidel (karavany) v ul. Fibichova (od křížení s ul. Jungmannova po křížení s Komenského).
7. PČR – zajistit dohled na dopravu u stavebky.
8. Nebezpečné dráty u uchycení plotu na dětských hřištích (např. ul. Komenského).
9. Přidat zrcadlo do zatáčky na kovové lávce pro cyklisty u stupně na stezce Maxipsa Fíka.
10. Komenského 1191–93 – špatná údržba zeleně, nepořádek ve vnitrobloku a v průchodu směrem na Rafandu – přidat kameru.
+ přemnožení holubi
11. Zastávky MHD – poničené, špinavé, nepořádek okolo košů (na zastávce u nemocnice vykopnuté stěny).
12. U Jungmannova 1164 směrem k Áčku – odstranit suché větve na stromech (lípy).
13. Budovatelů 1152 – vyčistit popelnice a koše – zápach.
14. Budovatelů 1152 – chybí odpadkový koš.
15. Firma na sekání trávy (Kučera) vyhazuje posekanou travu do popelnic – neodvází to a zaplní popelnice občanům.
16. Budou placené zóny na parkování? (parkovací automaty)
17. Schody směrem od parkoviště za MŠ jsou rozbité + pokácet starou hrušeň.
18. Kontrolovat zátaras na cyklostezce KDN–KL (u Zásady) – je sklopený dole a často tam neoprávněně jezdí rybáři autem.

19. Rafanda (Kpt. Jaroše 1065) – poškozený betonový obrubník před vchodem čp. 1065
+ doplnit dřevěný plot o nové plaňky, které jsou poškozeny nebo zcela chybí.
20. Rafanda - dosypat prohlubně po vytažených nevyhovujících sušících branách (zemina si sedla a je potřeba dosypat, aby nedošlo ke zranění hrajících si dětí)
+ provést kontrolu zbylých sušících brán, zbavit je rzi a následně natřít.
21. Rafanda (Kpt. Jaroše 1065) – popelnice jsou mimo popelnicové stání, je potřeba zkapacitnit prostor a všechny popelnice do nich umístit, případně popelnice opatřit čipovým otevíracím systémem.
22. Rafanda (Kpt. Jaroše 1065) – uvolněné betonové části v tarasu (hrozí úraz dětem, které po tarasu chodí).
23. Rafanda – nevyhovující stav velkého hřiště, kam chodí středoškoláci a školkové děti
- zlepšit úklid hřiště (jak v něm, tak jeho okolí) - firmy, které mají úklid ve správě tuto činnost nedostatečně provádějí.